


- !** Die Sicherheit des Benutzers kann nicht gewährleistet werden, wenn die hier aufgeführten Sicherheitshinweise nicht eingehalten werden!
- !** The safety of the user cannot be guaranteed should they fail to comply in full with the safety instructions listed below!
- !** La sécurité de l'utilisateur ne peut pas être garantie si les consignes mentionnées ici ne sont pas respectées.




600 V, CAT II / 19 A

- Vor Gebrauch ist die Isolation des Messzubehörs auf Beschädigung zu prüfen!
- Please check the insulation of the test accessory is proper and not be damaged before use!
- Avant l'utilisation vérifier que l'isolation de l'accessoire de mesure ne soit pas endommagée.
- Sobald die Isolation des Messzubehörs beschädigt ist, darf es nicht mehr verwendet werden!
- Should the insulation of the test accessory become damaged in any way, please stop using the accessory immediately!
- L'accessoire de mesure ne doit plus être utilisé dès que son isolation est endommagée!

- Diese Messleitungen sind ausschliesslich zur Verwendung mit Messgeräten bestimmt, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind!
- These test leads are intended solely for use with test apparatus that is not (yet) equipped with safety sockets!
- Ces cordons sont destinés à être utilisés exclusivement avec des appareils de mesure, non (encore) équipés de douilles de sécurité!



- Schiebehülsenstecker immer in das Messgerät einstecken!
- Always plug retractable-sleeve plugs into the test instrument!
- Toujours connecter la fiche à fourreau rétractable sur l'appareil!



- Niemals handgehaltene Prüfspitzen oder Abgreifer auf den Schiebehülsenstecker aufstecken!
- Never fit hand-held probes or test clips onto the retractable-sleeve plug!
- Ne jamais enficher sur la fiche à fourreau rétractable des accessoires (pointes de touche, pinces) tenus en main!